

令和7年度 桜川市通学路交通安全プログラムにおける対策箇所一覧表

学校名	箇所番号	路線名	追加年度	場所（周辺地番）	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策状況 (令和8年3月末時点)
岩瀬小学校	1	市道0110号線	H26	桜川市岩瀬2344-1付近	ガードレールが無く、道幅が狭い、ダンプカーやスピードを出す車が多い。	建設課	注意看板の設置	完了
岩瀬小学校	2	市道0218号線	H26	桜川市犬田の犬田バイパスから岩瀬駅方面に向かう道路	ガードレールが無く、道幅が狭い。朝スピードを出す車が多い、横断歩道が無いところもある。	建設課	注意看板の設置	完了
教育委員会						児童生徒への注意喚起	適宜実施	
警察署						警らの強化	適宜実施	
岩瀬小学校	3	市道0108号線	H26	県西総合病院入口	病院に出入りする車が多く危険。	建設課	注意看板の設置(済)	(県西病院は閉院。出入りする車が無くなったため、完了)
警察署						警らの強化	(県西病院は閉院。出入りする車が無くなったため、完了)	
教育委員会						児童生徒への注意喚起	(県西病院は閉院。出入りする車が無くなったため、完了)	
生活環境課						街頭立哨の実施	(県西病院は閉院。出入りする車が無くなったため、完了)	
岩瀬小学校	4	市道0108号線	H26	西区・東区の旧国道50号線	歩道が狭く、段差が多い。ガードレールの縁が危険。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬小学校	5	国道50号線	H28	桜川市岩瀬 若宮横断歩道橋	歩道橋が冬場になると凍結し滑りやすく、階段の滑り止めも剥がれており危険。	国	滑り止め再塗装	完了
岩瀬小学校	6	国道50号線	H28	桜川市東桜川 山王横断歩道橋	歩道橋が冬場になると凍結し危険。	国	滑り止め再塗装	完了
岩瀬小学校	7	市道0108号線	H28	桜川市鞆田553付近	信号の変わり目に交差点に進入してくる車が多く危険。	警察署	警らの強化	適宜実施
岩瀬小学校						生活環境課	街頭立哨	適宜実施
岩瀬小学校	8	市道0105号線	R3	明日香3丁目48近くの横断歩道(歩道橋近く)	横断歩道の白線が消えている。	警察署	白線の引き直し	完了
岩瀬小学校	9	国道50号線	R3	桜川市岩瀬 若宮横断歩道橋	歩くと揺れる。階段のコンクリートが壊れている部分がある。鉄部が腐食していて穴が空いている箇所がある。	国	修繕対応	完了
岩瀬小学校	10	市道0210号線	R3	桜川市岩瀬440-3 洗車CLUB近くの横断歩道	白線が消えかかっている。	警察署	白線の引き直し	完了
岩瀬小学校	11	県道41号線	R3	桜川市富谷1199近くの横断歩道	白線が消えかかっている。	警察署	白線の引き直し	完了
岩瀬小学校	12	県道307号線	R3	桜川市明日香1丁目22-1(一真堂)から桜川市富谷304近くまでの道路	街灯がない。雑草が生い茂っている。歩道がない箇所がある(道路西側)。	建設課	草刈り、除草対策	完了
岩瀬小学校	13	市道0110号線	R3	桜川市岩瀬2428-3(ラスカ付近)から桜川市岩瀬2285までの道路	歩道、ガードレールがなく、交通量が多い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬小学校	14	市道W108号線	R3	桜川市鞆田621-1(セブンイレブン)から桜川市岩瀬195-1(万寿園)までの道路	白線(とまれ、停止線、横断歩道)が薄い、路側帯の線がない。	建設課	路面標示、外側線の引き直し	R5完了
岩瀬小学校	15	市道W1058号線	R3	桜川市岩瀬42-2(消防団第1分団)から桜川市岩瀬36までの道路	街灯がなく道路が細い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬小学校	16	市道0105号線	R3	桜川市岩瀬64-2(岩瀬庁舎)から山王横断歩道橋までの道路	白線が消えかかっている。	建設課	路面標示、外側線の引き直し	R5完了
岩瀬小学校	17	市道W1058号線	R3	久保田橋付近	草丈が高く見通しが悪い。	建設課	草刈り、除草対策	完了
岩瀬小学校	18	市道W1084号線	R3	桜川市岩瀬165-3(上野家具店)から桜川市岩瀬14-2(くりばやし酒店)までの道路	白線が消えかかっている。	建設課	路面標示、外側線の引き直し	R5完了
岩瀬小学校	19	市道W2026号線	R3	鞆田横断歩道橋から桜川市鞆田553-30までの道路	路側帯の白線、歩道がなく、交通量が多い。	建設課	路面標示、外側線の引き直し	R5完了
岩瀬小学校	20	市道W108号線	R3	桜川市鞆田621-1(セブンイレブン)付近の道路	保育園の送迎があり、車の出入りが多い。	建設課	路面標示、外側線の引き直し	R5完了
岩瀬小学校	21	市道0108号線	R3	桜川市青柳149(塩田印刷)近くの道路	歩道、ガードレールがなく、交通量が多い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬小学校	22	市道0109号線	R3	桜川市青柳162近くの道路	歩道、ガードレールがなく、交通量が多い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施

令和7年度 桜川市通学路交通安全プログラムにおける対策箇所一覧表

学校名	箇所番号	路線名	追加年度	場所（周辺地番）	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策状況 (令和8年3月末時点)
岩瀬小学校	23	市道0218号線	R3	桜川市犬田 真壁街道	歩道、ガードレールがなく、交通量が多い。 路側帯の白線が消えている。	建設課	路面標示、外側線の引き直し	R5完了
岩瀬小学校	24	市道W1212号線	R3	桜川市犬田775南側の道路	白線が消えている。	建設課	路面標示、外側線の引き直し	R5完了
岩瀬小学校	25	県道41号線	R3	桜川市犬田1193-3付近の交差点	ガードレールがない。	筑西土木事務所	ガードパイプの設置	完了
岩瀬小学校	26	市道0107号線	R3	桜川市青木801(青木農村集落センター)近くの横断歩道	白線が消えかかっている。	警察署	白線の引き直し	完了
岩瀬小学校	27	市道0104号線	R3	桜川市御領2丁目3-1付近の交差点	横断歩道の白線が消えかかっている。	警察署	白線の引き直し	完了
岩瀬小学校	28	市道0209号線	R3	桜川市岩瀬910-4から桜川市岩瀬1403-5までの道路(元岩瀬通り)	歩道がなく、縁石等もない。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬小学校	29	県道41号線	R3	桜川市岩瀬1392-3付近の道路(カーブ)	交通量が多いが、カーブ付近の見通しが悪い。 路側帯の白線はあるが、縁石等がない。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬小学校	30	市道0108号線	R3	鎌田歩道橋	歩くと揺れる。階段のコンクリートが壊れている部分がある。鉄部が腐食していて穴が空いている箇所がある。	建設課	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	完了
岩瀬小学校	31	市道W1133号線	R4	犬田1284番地 りんりんロードとの交差点付近	ガードレールがなく、田んぼに児童や自転車が転落する危険がある	建設課	ガードレール等の設置	R8年度以降
岩瀬小学校	32	市道0107号線	R4	青木1103番地付近	横断歩道がないため、児童の横断が危険。また、見通しが悪い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬小学校	33	市道0108号線	R4	鎌田618番地2付近の歩道	生垣が歩道にまで伸びていて、児童が車道側に寄って歩くため危険	建設課	地権者通知対応	適宜実施
岩瀬小学校	34	市道0105号線	R4	岩瀬49番地11付近の歩道(岩瀬庁舎東側の出入り口)	側溝のフタに隙間があり、児童の足が入る危険がある	建設課	フタの取り替え	完了
岩瀬小学校	35	市道0120号	R5	富谷327-1付近	道路西側の歩道がない。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬小学校	36	県道289号	R5	富谷304-1付近から富谷1199-1付近	歩道がなく、交通量が多い。 路側帯が狭い箇所がある	筑西土木事務所	路面標示(スクールゾーン、学童注意)の設置	R5完了
岩瀬小学校	37	市道W1086号	R5	鎌田498-4付近	側溝のフタが割れている。	建設課	ふたの交換	R5完了
岩瀬小学校	38	県道289号	R5	富谷304-1付近	信号があり、横断歩道はあるが、歩行者用信号がない。	筑西土木事務所	路面標示(通学路注意等)の設置	R5完了
岩瀬小学校	39	市道0101号	R5	明日香4丁目40から岩瀬1356-1付近	歩道が街路樹の根で盛り上がっている。	建設課	歩道の補修	R7完了
岩瀬小学校	40	市道0106号	R5	鎌田553-30付近から鎌田456-1付近	通学時間帯の交通量が多いが、路側帯がない。	建設課	路面標示(通学路注意等)の設置	R5完了
岩瀬小学校	41	市道0108号	R5	鎌田626-2付近	岩瀬小学校から出てくる車が歩行者から見えづらい。	建設課	カーブミラーの設置	R5完了
岩瀬小学校	42	市道0104号	R5	岩瀬220-1付近	歩道の街路樹の枝が垂れ下がっている。	建設課	枝の剪定	適宜実施
岩瀬小学校	43	市道0106号線	R6	鎌田436付近歩道	側溝のふたがなく、歩行者が落ちてしまう危険がある	建設課	側溝のふたの設置	R8年度以降
岩瀬小学校	44	市道0108号線	R7	岩瀬206-4県西クリニックと薬局間の横断歩道	自転車利用が多い。停止する車とそうでない車がいて危険	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
坂戸小学校	1	市道W2203号線	H26	桜川市富岡111-1地先	登校時、岩瀬西中学校から出てくる時に、白山交差点へ向かう道路の交通量が多いため危険。	建設課	注意看板の設置	完了
教育委員会					児童生徒への注意喚起	適宜実施		
坂戸小学校	2	市道0106号線	H26	桜川市西飯岡1189付近の交差点	自転車通学の児童が、坂戸小学校方向から来る車と接触しそうで危険。(必ず一時停止をするよう、学校で指導はしている。)	建設課	注意看板の設置	完了
教育委員会					児童生徒への注意喚起	適宜実施		
坂戸小学校	3	市道W2381号線	H26	桜川市長方北	高速道路と南側山(鹿島神社北側)との間に死角となる場所がある。不審車両がそこに隠れ、連れ去りなどの可能性も考えられる。通学路内の不審者対策をしてほしい。	警察署	警らの強化	適宜実施
教育委員会					児童生徒への注意喚起	適宜実施		

令和7年度 桜川市通学路交通安全プログラムにおける対策箇所一覧表

学校名	箇所番号	路線名	追加年度	場所（周辺地番）	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策状況 (令和8年3月末時点)
坂戸小学校	4	市道0106号線	H29	坂戸小学校付近から筑西市との境まで	交通量が多く、歩道が未整備のため危険。	建設課	歩道整備、道路改良	事業中
坂戸小学校	5	県道216号線	R1	桜川市長方1224-3付近～桜川市中泉535付近	道幅・歩道が狭く、交通量が多い。	筑西土木事務所	グリーンベルトの設置	R5完了
坂戸小学校	6	市道0115号線	R3	県道41号線丁字路 桜川市大泉10付近の横断歩道	横断歩道、自転車横断帯の白線が消えている。	警察署	白線の引き直し	完了
坂戸小学校	7	市道0106号線	R3	小栗街道 筑波学園ゴルフ入り口付近	路側帯がない、路肩がないところ、路肩が雑草や樹木で通行の妨げになっているところがある。道幅が狭い。交通量が多い。	建設課	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	R5完了
坂戸小学校	8	県道216号線	R3	小栗街道 下泉集会所～本郷不動尊	路側帯がない、路肩がないところ、路肩が雑草で通行の妨げになっているところがある。	建設課	草刈り、除草対策	完了
坂戸小学校	9	県道216号線	R3	県道216号線 セブンイレブン桜川長方店～延命観世音	路側帯が狭い。交通量が多い。大型トラックが通行する。	筑西土木事務所	グリーンベルトの設置	完了
坂戸小学校	10	市道0216号線	R3	延命観世音前	竹が道路に広がっていて、通行の妨げとなっている。車両の目視が困難。	建設課	地権者通知対応	適宜実施
坂戸小学校	11	市道0106号線	R3	小栗街道岩瀬西中学校付近	路肩が狭い。交通量が多い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
坂戸小学校	12	市道W2222号線	R6	下泉730-2 高速道路側道	スピードを出す車が多い	建設課	路面標示	R7完了
坂戸小学校	13	市道W2222号線	R6	西飯岡913高速道路トンネル	スピードを出す車が多い	建設課	路面標示	R7完了
坂戸小学校	14	県道41号線	R6	大泉2021-1 県道つくば益子線	採石場があり、大型ダンプ車がスピードを出して通行する	警察	警ら実施	適宜実施
坂戸小学校	15	県道216号線	R6	下泉443-1県道岩瀬二宮線	スピードを出す車が多い	筑西土木事務所	路面標示	R7完了
坂戸小学校	16	県道216号線	R6	長方970-2周辺 変則的な交差点	自転車通学児童が横断するが、見通しが悪く通行量も多い	筑西土木事務所	路面標示	R7完了
坂戸小学校	17	県道216号線	R6	長方1108-1周辺の十字路	通行量が多く、スピードを出す車が多い	筑西土木事務所	路面標示	R7完了
坂戸小学校	18	主要地方道 つくば益子線	R7	久原420-1 久原交差点信号機	冬の登校時信号の色が見えづらい	警察	LED化	県内順次実施
坂戸小学校	19	市道W2194号線	R7	久原885 久原交差点から小栗街道へ抜ける農道	夏は雑草が生い茂り、登下校に通りにくくなる	建設課	除草	R7完了
坂戸小学校	20	主要地方道 つくば益子線	R7	大泉329-1 大泉直売所「さくら」付近歩道	畑の土が道路に流れ込み、自転車通行ができない	筑西土木事務所	畑の地権者と現地確認を行い、対応策を検討	R7年度以降
坂戸小学校	21	県道岩瀬二宮線	R7	長方970-2 長方集落センター十字路	変則的な十字路で、自転車横断の見通しが悪い	警察	取締り	適宜実施
筑西土木事務所						路面標示	R8年度以降	
坂戸小学校	22	県道岩瀬二宮線	R7	中泉536-1（県道岩瀬二宮線）長方・中泉付近	スクールバス停があり、自転車通学の児童が横断するが、速度超過の車が多い	警察	取締り	適宜実施
筑西土木事務所						路面標示	R8年度以降	
坂戸小学校	23	市道0125号線	R7	中泉652-1から長方1663 長方集落センターの十字路から学校までの農道	路面が割れ穴が多い	建設課	穴埋め	R7完了
坂戸小学校	24	市道0125号線	R7	中泉652-1から長方1663 長方集落センターの十字路から学校までの農道	街灯がなく暗い	生活環境課	街灯の設置	R8年度以降
坂戸小学校	25	市道W2337号線	R7	西飯岡1465-1 高速道路下トンネル	一時停止をしない車が危険	警察	取締り	適宜実施
南飯田小学校	1	市道0203号線	H26	桜川市南飯田1019付近交差点	見通しが悪い。また、横断歩道のラインがない。	建設課	注意看板の設置	完了
南飯田小学校						教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
南飯田小学校	2	県道289号線	H26	桜川市亀岡540-3	見通しが悪く、交通量が多い。小学校方向へ左折する際、巻き込みの危険あり。	建設課	路面標示の実施	完了

令和7年度 桜川市通学路交通安全プログラムにおける対策箇所一覧表

学校名	箇所番号	路線名	追加年度	場所（周辺地番）	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策状況 (令和8年3月末時点)
南飯田小学校	3	県道289号線	H26	桜川市入野1018-1の付近	急に道幅が狭くなる場所がある。	建設課	注意看板の設置	完了
教育委員会						児童生徒への注意喚起	適宜実施	
南飯田小学校	4	-	H26	桜川市門毛、平沢、池亀、山口地区	街灯が少なく、冬場は特に暗く感じる。	生活環境課	防犯等の設置(南飯田小学校北側2基、平沢地区内2基)	完了
南飯田小学校	5	県道289号線	H26	南飯田小学校前	道幅が狭く、坂の頂上でカーブ、道先の横断歩道が見えず危険。車がすれ違う時や凍結時の自転車転倒が多く、危険。	筑西土木事務所	路肩の整備	完了
南飯田小学校	6	県道289号線	H26	桜川市小塩65-5から川端橋まで	見通しが悪く、交通量が多いため危険。	筑西土木事務所	歩道の整備	完了
南飯田小学校	7	県道289号線	H28	桜川市南飯田840付近 仁所神社から細谷鮮魚店付近	歩道が狭く、登校時は左側を歩いている状況。	筑西土木事務所	「学童注意」等の路面標示による注意喚起	R6完了
南飯田小学校						生活環境課	街頭立哨等	適宜実施
南飯田小学校	8	県道289号線	H28	桜川市亀岡512付近	横断歩道が消えている。朝夕は交通量が多く、危険。	警察署	横断歩道引き直し	完了
南飯田小学校						生活環境課	横断歩道引き直し	完了
南飯田小学校	9	県道289号線	R2	桜川市山口801-1～桜川市山口520付近	道幅・歩道が狭く、交通量が多い。	筑西土木事務所	歩道の整備	事業中
南飯田小学校	10	県道289号線	R3	桜川市山口575 中芝原西バス停付近	道が狭く、大型車等の交通量が多い。	筑西土木事務所	歩道の整備	事業中
南飯田小学校	11	県道257号線と県道289号線の交差点	R3	桜川市亀岡692-3 亀岡交差点付近横断歩道	朝夕の交通量が多い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
南飯田小学校	12	県道257号線	R3	桜川市南飯田1-1 南飯田小学校前横断歩道	見通しが悪い上に、スピードを出している車が多い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
南飯田小学校	13	県道257号線	R3	桜川市南飯田945 南飯田交差点の横断歩道	朝夕の交通量が多い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
南飯田小学校	14	県道257号線	R3	桜川市門毛160 県道西小塩真岡線	道路が狭く歩道がない。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
南飯田小学校	15	県道289号	R5	南飯田小学校前県道289号の スクールゾーン表示	スクールゾーンの表示が見えない。	筑西土木事務所	表示の書き直し	R8年度以降
南飯田小学校	16	市道W4287号	R5	桜川市大月小の池線の一時停止線	「止まれ」の表示と停止線が見えない。	警察署	路面標示の補修を予定	R5完了
南飯田小学校	17	市道W3148号	R5	桜川市南飯田旧北部保育所付近 一時停止線	「止まれ」の表示と停止線が見えない。	警察署	路面標示の補修を予定	R5完了
南飯田小学校	18	県道289号	R5	南飯田小学校 出入り口	急な坂の頂上になるため危険。	筑西土木事務所	歩道の整備	R6完了
南飯田小学校	19	県道富谷稲田線	R7	南飯田625-1付近歩道	歩道がなく、路肩が狭い。樹木が路肩に出ている	筑西土木事務所	樹木について地権者へ指導	R7完了
南飯田小学校	20	県道富谷稲田線	R7	南飯田1634付近歩道	アスファルトのひび割れ	筑西土木事務所	路面舗装	R7完了
羽黒小学校	1	県道257号線	H26	桜川市西小塩387-1～桜川市西小塩835-2森人形店前	朝夕の交通量が多く車道が狭く、歩道もないため危険。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
羽黒小学校						建設課	注意看板の設置	完了
羽黒小学校	2	県道257号線	H26	羽黒駅前	朝夕の交通量が多く車道が狭い。朝は岩瀬日大生も一緒のため危険。	警察署	登校時の立哨	適宜実施
羽黒小学校						教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
羽黒小学校	3	県道140号線	H26	旧安達商店南側丁字路	朝は多くのトラックがスピードを出していて危険。横断歩道はあるがIC開通後、交通量が多く、スピードを出しているにもかかわらず、歩道が無い。信号機もない。	警察署	拡幅工事	事業中

令和7年度 桜川市通学路交通安全プログラムにおける対策箇所一覧表

学校名	箇所番号	路線名	追加年度	場所（周辺地番）	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策状況 (令和8年3月末時点)
羽黒小学校	4	県道140号線	H26	曾根橋の横断歩道	ゆるやかなカーブで、すぐ横断歩道になるので危険。徐行しない車が増えた。一時停止しない車も多い。	警察署	停止線引き直し実施	完了
羽黒小学校	5	県道64号線	H26	旧安達商店ガソリンスタンド付近	今泉から県道64号線に出てからガソリンスタンドまで、道幅が狭く歩道がない。	建設課	注意看板の設置	完了
羽黒小学校						教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
羽黒小学校	6	市道0109号線	H28	桜川市上城 上城橋付近	道路が狭く見通しが悪い。	建設課	注意喚起の看板	完了
羽黒小学校	7	国道50号線	H28	桜川市友部 結城信用金庫羽黒支店西側	歩道にガードレールがない。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
羽黒小学校	8	市道0113号線	H28	桜川市友部 稲荷橋付近	信号のない交差点、横断時注意が必要。	建設課	注意喚起の看板	完了
羽黒小学校	9	市道0109号線	H28	桜川市友部1471付近	道路が狭く見通しが悪い。	建設課	注意喚起の看板	完了
羽黒小学校	10	県道140号線	H28	桜川市松田 岩瀬日大高校周辺	道路が狭く、カーブが多い。見通しが悪い。	筑西土木事務所	路面標示等	R6完了
羽黒小学校	11	県道257号線	H28	桜川市友部 羽黒小学校西側	道路が狭く、車との接触注意。	筑西土木事務所	路面標示等	R5完了
羽黒小学校						生活環境課	防犯ボランティア等	適宜実施
羽黒小学校	12	市道W4394号線	H28	桜川市西小塙 東那珂郵便局付近	道路が狭く歩道なし。	建設課	注意喚起の看板、路面表示等	完了
羽黒小学校	13	県道257号線	H28	桜川市友部 魚勝前交差点	信号はあるが、見通しが悪い交差点。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
羽黒小学校	14	県道140号線	H28	旧猿田小学校前	道幅が狭く、大型車が擦れ違えない。スピードを出してくる車が多い。	筑西土木事務所	現地確認後対応検討	(通学路として通っていないため、完了)
羽黒小学校	15	市道0113号線	R3	国道50号線北側の市道(西小塙～谷中)	交通量が多い。国道の代わりとしてスピードが出やすい。歩道無し。	建設課	路面標示、外側線の引き直し	R5完了
羽黒小学校	16	市道0113号線	R3	国道50号線北側の市道(西小塙～谷中)・塚田商会前交差点	西側の見通しが悪い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
羽黒小学校	17	市道0109号線	R3	国道50号線南側の市道(加茂部～上城)	岩瀬市街や石岡への向かう際によく利用される。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
羽黒小学校	18	市道0112号線	R3	国道50号線南側の市道(加茂部～上城)・鍋木クリニック東側のT字路	交通量が多い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
羽黒小学校	19	国道50号線	R3	国道50号線(タイヤショップ岩瀬～弁天橋)	歩道にガードレールが無い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
羽黒小学校	20	県道140号線	R3	県道西小塙・石岡線(岩瀬日大高前)	道路が狭い。カーブが多く、見通しが悪い。	筑西土木事務所	グリーンベルトの設置	R5完了
羽黒小学校	21	県道140号線	R3	県道西小塙・石岡線(安達商店近くのT字路)	交通量が多い。スピードが出やすい。歩道が無い。	筑西土木事務所	ガードパイプの設置	完了
羽黒小学校	22	県道140号線	R3	県道西小塙石岡線・羽黒停車場線	道幅が狭く、登校の時間帯には通勤車両も多く危険。	筑西土木事務所	グリーンベルトの設置の設置	R6完了
羽黒小学校	23	市道0112号線	R4	桜川市加茂部 羽黒小から鍋木クリニック東側のT字路までの歩道	側溝に蓋がなく落下の危険がある。歩道に柵がない。	建設課	側溝に蓋、歩道に柵の設置	R6完了
羽黒小学校	24	市道0113号線	R4	桜川市友部 国道50号線北側の市道 西小塙～稲荷橋	交通量が多いが、歩道がないので危険	建設課	通学路注意などの看板設置	R5完了
羽黒小学校	25	市道W4382号線	R4	西小塙児童公園の入り口付近	道幅が狭い	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
羽黒小学校	26	市道0109号線	R4	桜川市友部1041-1 香取神社前の線路沿い	北側には白線・歩道帯があるが、朝通る南側にはない。	建設課	歩道帯の線を引く	完了
羽黒小学校	27	市道0109号線	R4	桜川市友部1072付近	アスファルトが崩れ大きな穴がある	建設課	アスファルトの補修	R5完了
羽黒小学校	28	市道0109号線	R4	羽黒駅西側の踏切	踏切内が狭く、手前がカーブになっていて危ない	建設課	歩行帯の線を引く	R5完了

令和7年度 桜川市通学路交通安全プログラムにおける対策箇所一覧表

学校名	箇所番号	路線名	追加年度	場所（周辺地番）	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策状況 (令和8年3月末時点)
羽黒小学校	29	市道0109号線	R4	桜川市友部1078-3付近	アスファルトが崩れている	建設課	アスファルトの補修	R5完了
羽黒小学校	30	市道0109号線	R4	桜川市友部1231付近の十字路	交差点だが横断歩道がなく危ない	建設課	通学路注意などの看板設置	R5完了
羽黒小学校	31	市道0106号線	R4	桜川市友部1223-1付近	歩道の白線が消えている	建設課	白線の引き直し	R5完了
羽黒小学校	32	市道0106号線	R4	桜川市友部1220-1付近の踏切	車が一台通れる位の幅で狭い	建設課	注意喚起の看板など設置	R5完了
羽黒小学校	33	市道0109号線	R4	桜川市上城931-1石田商店付近	商店前の路上駐車	警察署	警らの強化	適宜実施
羽黒小学校	34	市道0109号線	R4	桜川市友部1134 増田祭典前T字路	車の往来が多いのに、横断歩道がない。	建設課	通学路注意などの看板	R5完了
羽黒小学校	35	市道0116号	R5	磯部桜川公園の北側の道	緩やかなカーブで歩道がない。	建設課	文化財指定地のため文化財課と協議が必要	R8年度以降
羽黒小学校	36	市道0109号	R5	桜川市上城894-1 上城集落センター付近	緩やかなカーブで車も多い。	建設課	路面標示（スピード落とせ）で対応	R8年度以降
羽黒小学校	37	県道257号	R5	桜川市西小壩387-1の十字路	信号待ちをする場所がない。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
羽黒小学校	38	県道140号	R5	羽黒駅東側の踏切	車が左右からくる三叉路。	筑西土木事務所	路面標示	R5完了
羽黒小学校	39	県道140号	R5	羽黒小学校西門（北側）前	歩道の補修が終わっていない。	筑西土木事務所	歩道の補修	R5完了
羽黒小学校	40	市道W4394号線	R6	西小壩426-1 東那珂郵便局付近	歩道がない	建設課	舗装の打替えを検討	R8年度以降
羽黒小学校	41	市道0113号線	R6	国道50号線北側 稲荷橋から桜川友部まで	交通量が多く、歩道が少ない	建設課	グリーンベルトまたは外側線の設置	R7完了
羽黒小学校	42	市道0217号線	R6	友部1739-9 日大岩瀬高校正門前付近	朝の交通量が多く、見通しが悪い	建設課	注意喚起の看板または路面標示	R7完了
羽黒小学校	43	市道0112号線	R7	西小壩527-3から加茂部1493 加茂部市道岩0112号線水戸線ガード下から50号線	スピード超過、見通しが悪い。除草されていない	建設課	除草作業の実施	R7完了
羽黒小学校	44	県道羽黒停車場線	R7	友部208-3付近西小壩石岡線 羽黒駅へ向かう途中の橋	狭い、車が多く通る	筑西土木事務所	歩道の線	R7完了
羽黒小学校	45	市道W1129号線	R7	友部993-3 西小壩石岡線に出る小道	木が生い茂り、雨天時冠水	建設課	道の整備（砂利）	R7完了
雨引小学校	1	市道Y2606号線	H26	桜川市大曾根1336-1地先	沼の周りはフェンスが低く、危険。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
雨引小学校	2	市道0226号線	H28	矢部沢川4号橋付近	川の周りのガードレールが切れている。	建設課	ガードレールの設置	完了
雨引小学校	3	県道343号線	H28	桜川市羽田 打越池	打越池の周りはフェンスが低く、危険。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
雨引小学校	4	県道41号線	R3	雨引小学校東側県道41号線つくば益子線（本木～大曾根地区）	交通量が多く、大型車も頻繁に行き来するが、雨引小学校付近など、道幅の狭い箇所がある。 また、歩道側に雑草が生い茂り、歩行の妨げになっている。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
雨引小学校	5	県道41号線	R3	県道41号線から雨引観音に向かう県道152号線（本木地区）	石材加工場が点在するため、大型トラックがよく通る。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
雨引小学校	6	県道343号線	R3	雨引小学校南側県道343号線（大曾根～羽田地区）	道幅が広く見通しがよいため、車の速度が上がりやすい。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
雨引小学校	7	市道0226号線	R3	雨引駐在所から雨引小学校に向かう市道	スクールゾーンになっているが、通行時間帯を守らずに児童の登校時に侵入してくる車がある。	警察署	警察官が立哨し、セーフティコーンを設置	完了
雨引小学校	8	市道0107号線	R3	羽田地区の南北に延びる市道	道幅が広く、通勤時の抜け道になっているため、速度を上げた車がよく通る。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
大國小学校	1	県道151号線	H26	桜川市高久771-7付近	交通量が多く、歩道に縁石がない。	建設課	注意看板の設置	完了
教育委員会					児童生徒への注意喚起	適宜実施		
大國小学校	2	県道148号線	H26	桜川市大國玉4521-1付近から桜川市真壁町大塚新田1153-4付近まで	道路が狭く、歩道がなく交通量も多いため危険。	筑西土木事務所	道路改良の実施	事業中（バイパス）

令和7年度 桜川市通学路交通安全プログラムにおける対策箇所一覧表

学校名	箇所番号	路線名	追加年度	場所（周辺地番）	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策状況 (令和8年3月末時点)
大国小学校	3	県道148号線	R3	大国小学校～大和認定こども園前道路	国道50号線へ向かう道路であるため、交通量が多く、どの車両もスピードを出している。縁石はあるが危険。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
大国小学校	4	市道0225号線	R3	桜川市大国玉	左右を草木で囲まれている道であり、歩道を草が覆ってしまい、車道へはみ出て歩くことが多い。	建設課	草刈り、除草対策	完了
大国小学校	5	県道151号線	R6	金敷604-2 飯島商店前の横断歩道	協和方面から前原方面へ抜ける通勤路	教育委員会	児童生徒へ注意喚起	適宜実施
大国小学校	6	県道東山田岩瀬線	R7	大国玉5825 やまと認定こども園や南側歩道	水道管が歩道を塞いでおり歩行不可能。管がなければ、学校側の信号で横断可	筑西土木事務所	路面標示	R8年度以降
警察						パトロール実施	適宜実施	
岩瀬東中学校	1	県道289号線	H26	桜川市南飯田JAライセンサー向かい側道路	外灯がない。日没が早い時期の下校時、暗く見通しが悪い。	生活環境課	防犯灯2基設置	完了
岩瀬東中学校	2	県道289号線	H26	桜川市南飯田、南飯田小学校正門前の道路	坂道に加え、車道と歩道の区別がはっきりせず、自転車が出してしまう。	筑西土木事務所	路肩の整備	暫定完了
岩瀬東中学校	3	県道257号線と市道W4394号線の交差点	H26	桜川市西小高、塚田輪業店脇の交差点	見通しが悪く、信号もない。登下校時、車の通行量が多いが道幅がせまい。	建設課	注意看板の設置	完了
岩瀬東中学校						教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬東中学校	4	-	H26	羽黒小北側、国道50号線の地下道	小中学校の通学路であり、児童生徒がすれ違いが、道幅が狭く危険。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬東中学校	5	県道257号線	H26	桜川市西小高1800-2から岩瀬東中学校入り口まで	登下校時、車の通行量が多い。生徒が車道にはみ出している。	筑西土木事務所	歩道の設置	完了
岩瀬東中学校	6	市道0116号線	R3	桜川市友部、国道50号線のファミリーマートの横断歩道	道幅が狭いため、停車中の車があると通行不可能である。	建設課	路面標示、外側線の引き直し	R8年度以降
岩瀬東中学校	7	県道257号線	R3	県道257号線西小高真岡線（旧国道50号線までの間）	道幅が狭く、道路と路肩に段差があり危険である。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬東中学校	8	県道257号線と市道W4394号線の交差点	R3	県道257号線西小高真岡線と旧国道50号線の交差点	車道も狭く、交差点の見通しが悪い。自転車等の停止するスペースに障害物もある。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬東中学校	9	県道257号線	R3	県道257号線西小高真岡線と国道50号線の地下道	車道が狭いため、出入口付近が危険である。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬東中学校	10	市道W3059号線	R3	南飯田地区の県道257号線西側農道	街灯がなく暗くなると危険である。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬東中学校	11	市道0116号線	R3	桜川市友部の稲荷橋付近のT字路	自転車で横断する際、横断歩道の白線がなく危険である。	建設課	路面標示、外側線の引き直し	R6完了
岩瀬東中学校	12	市道W4324号線	R3	岩瀬東中学校正門前、T字路	急斜面T字路の側溝の蓋がグレーチングのため、自転車が曲がるときに滑りやすく危険である(以前、転倒の怪我あり)。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬東中学校	13	市道W1166号線	R7	友部156-1 岩瀬東部認定こども園前電柱と民家の間歩道	車を避けようとする際に電柱と民家の間が狭く、自転車で安全に通行できない	建設課	白線の引き直し	R8年度以降
岩瀬西中学校	1	市道W2456号線	H26	桜川市富谷 農業集落排水処理施設付近	信号がなく、カーブしている通りに入るY字路、施設のフェンスや雑草により見通しが悪い。	建設課	草刈り	適宜実施
岩瀬西中学校	2	市道W2127号線	H26	桜川市富岡152付近	信号のない見通しの悪い交差点。	建設課	交差点注意の表示	完了
岩瀬西中学校						教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬西中学校	3	市道W2456号線	H26	桜川市富岡276-1	信号がなく、カーブしている通りに入るY字路。付近が森になっており下校時は暗い。	生活環境課	防犯灯の設置(1基)	完了
岩瀬西中学校						教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬西中学校	4	県道41号線	H26	桜川市久原・桜川市飯洲の境付近	益子方面からは下り坂になり凍結時危険。	筑西土木事務所	融雪剤の設置	R6完了
岩瀬西中学校						教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬西中学校	5	市道0115号線	H27	国道50号線から西飯岡交差点まで	交通量が多く、歩道が未整備のため危険。	建設課	道路改良、歩道の整備	事業中

令和7年度 桜川市通学路交通安全プログラムにおける対策箇所一覧表

学校名	箇所番号	路線名	追加年度	場所（周辺地番）	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策状況 (令和8年3月末時点)
岩瀬西中学校	6	市道0106号線	R4	桜川市楸田集落と楸田橋の間のT字路	車の往来が多いのに、横断歩道がない。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
岩瀬西中学校	7	市道0207号線	R7	富岡152-10付近の交差点（西側・東側）	雨天時、交差点を曲がる際、グレーチングで転倒してしまい危険	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
大和中学校	1	市道Y2366号線	H26	阿部田T字路から阿部田橋周辺まで	道幅が狭く、見通しが悪い。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
教育委員会						児童生徒への注意喚起	適宜実施	
大和中学校	2	市道0219号線	H26	木崎交差点の市道	道幅が狭く、車と接触の危険がある。	建設課	注意喚起の看板の設置等	完了
大和中学校	3	市道0117号線	R3	中丸木から福泉を經由し、新治方面へ抜ける道	交通量が多い割に、歩道が無い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
大和中学校	4	県道151号線	R3	前原の交差点から下星谷、桜川中方面へ抜ける道	交通量が多い割に、歩道が無い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
大和中学校	5	市道0122号線	R3	ダイニング檜乃木付近の交差点	見通しが悪く、過去に事故が何回も起きている。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
大和中学校	6	県道343号線	R6	本木1887-1 県道木崎雨引線の歩道	坂が平らではなくでこぼこしている（昨年転倒者あり）	筑西土木	段差解消等の穴埋めを検討	R7完了
大和中学校	7	県道343号	R6	羽田805-1 旧やまと保育所付近T字路	左折する車が自転車に気づきにくい	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
大和中学校	8	市道Y2310号線	R7	羽田991-1付近交差点 シトラス前（大和中学校前）	中学校の正門入口と大和庁舎駐車場を使用する車が危険	建設課	歩道整備	R8年度以降（新庁舎に合わせ歩道整備予定）
大和中学校	9	県道木崎雨引線	R7	大国玉632-5 羽田十字路（大国小学校前）	大国小学校から左折する車が危険	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
真壁学園	1	主要地方道 つくば益子線	R7	真壁町上小幡1122-2付近 県道41号線	スクールバス停があり横断時車が停車しない	警察	パトロール実施	適宜実施
旧谷貝小学校	1	県道148号線	H26	桜川市真壁町下谷貝1674-1の三所神社付近	道路が狭く、木々で見通しが悪い。	筑西土木事務所	歩道の整備	完了
旧谷貝小学校	2	県道148号線	H26	桜川市真壁町大塚新田1153-4付近	カーブで見通しが悪く、横断時は十分な安全確認が必要。	筑西土木事務所	歩道の整備	完了
旧谷貝小学校	3	県道148号線	H26	桜川市真壁町大塚新田1153-4付近から桜川市大国玉4521-1付近まで	道路が狭く、歩道がなく交通量が多いため危険。	筑西土木事務所	道路改良の実施	事業中（バイパス）
旧谷貝小学校	4	県道148号線	H26	桜川市真壁町下谷貝2130-1付近から桜川市大塚新田1153-4付近まで	道路が狭く、歩道がなく交通量が多いため危険。	筑西土木事務所	道路改良の実施	事業中（バイパス）
旧谷貝小学校	5	県道148号線	H26	桜川市真壁町下谷貝63-1付近から桜川市下谷貝2130-1付近まで	道路が狭く、歩道がなく交通量が多いため危険。	筑西土木事務所	道路改良の実施	完了
旧谷貝小学校	6	県道149号線	H28	桜川市真壁町東矢貝 細谷池南側	木々が多く薄暗い。	筑西土木事務所	現地確認後対応検討	R5完了 対応不要 木々が 多い民地がソーラーパネル化
旧谷貝小学校	7	市道M1139号線	H28	桜川市真壁町大塚新田 つくば真壁工業団地	木々が多く薄暗い、人通りも少ない。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
生活環境課						防犯灯の設置	完了	
旧谷貝小学校	8	市道0131号線	H28	桜川市真壁町下谷貝 谷貝小学校南西側	人家がなく、街灯もなく暗い、スピードを出す車が多い。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
生活環境課						防犯灯の設置	完了	
旧谷貝小学校	9	県道148号線	H28	桜川市真壁町下谷貝1932付近	道路も路側帯も狭い。車の通りも多い。	筑西土木事務所	バイパスの整備	事業中（バイパス）
旧谷貝小学校	10	市道M1560号線	H28	桜川市真壁町下谷貝2130付近	カーブで見通しが悪く、横断が危険。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧谷貝小学校	11	市道0131号線	H28	桜川市真壁町下谷貝1866付近	木々が多く、カーブで見通しが悪い。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧谷貝小学校	12	県道148号線	H28	桜川市真壁町下谷貝2133付近	カーブで見通しが悪いが、スピードを出す車が多い。	警察署	警らの強化	適宜実施
旧谷貝小学校	13	市道M1642号線	H28	桜川市真壁町下谷貝1002付近	木々が多く、見通しが悪い。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了

令和7年度 桜川市通学路交通安全プログラムにおける対策箇所一覧表

学校名	箇所番号	路線名	追加年度	場所（周辺地番）	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策状況 (令和8年3月末時点)
旧谷貝小学校	14	市道M3006号線	H28	桜川市真壁町下谷貝205付近	人家が少なく、人通りもあまりない。	生活環境課	注意喚起の看板の設置	(通学路として通っていないため、完了)
旧谷貝小学校	15	市道M1811号線	H28	桜川市真壁町下谷貝 長者池	柵はあるが、乗り越えることができる高さ、危険。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧谷貝小学校	16	県道7号線	H28	桜川市真壁町細芝292付近 交差点	信号無視をする車やスピードを出す車がある。	警察署	警らの強化	適宜実施
旧谷貝小学校	17	市道M1423号線	H28	桜川市真壁町下谷貝1040付近	坂が急で危険。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧谷貝小学校	18	-	H28	桜川市真壁町上谷貝、下谷貝集落内	集落の中は細い道が多く、見通しも悪い。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧谷貝小学校	19	県道148号線	R3	谷貝小学校東側正門信号前	信号で待っていると、歩道が狭く車との距離が近く危険。朝の通行量激しい。接触しそうな事例が本年度発生。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧谷貝小学校	20	県道148号線	R3	谷貝小学校プール横交差点	信号が無いため、横断するときに危険。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧谷貝小学校	21	県道148号線	R3	上谷貝信号付近	北に向かう場合、歩道が途中までで下校時に危険である。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧谷貝小学校	22	県道148号線	R3	県道148号東山田岩瀬線	一部歩道が切れているところが狭くなっていて、朝車の通りが激しく危険である。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧谷貝小学校	23	市道M1227号線	R3	東矢貝 紫峰厚生園先交差点（谷貝小学校児童の交通事故発生場所）	信号が無く見通しが悪い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧谷貝小学校	24	市道M1453号線	R3	下谷貝 学校から東へ向かう横田商店脇の道路	朝の出勤時スピードを出して通り抜けていく自動車があり危険。	建設課	カーブミラーの設置	完了
旧谷貝小学校	25	県道148号線	R3	下谷貝 五差路	横断歩道はあるが、車の通りが激しくなかなか渡れない。横断するタイミングが難しい。車が止まってくれない。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧谷貝小学校	26	市道M1227号線	R4	県道149号線 消防団第36分団詰所西約80m十字路南側	狭い道路に竹藪が被さり視界不良	建設課	地権者通知対応	適宜実施
旧谷貝小学校	27	-	R4	下谷貝 鈴木美装工業(株)東側	太陽光発電フェンス倒壊	生活環境課	撤去または修繕の依頼	完了
旧谷貝小学校	28	県道148号	R5	県道148号線(東山田岩瀬線) 谷貝小付近	道幅が狭く、制限速度の表示板はあるが、ほとんどの車が30キロ以上のスピードを出している。	筑西土木事務所	消えかかっているスクールゾーン表示を書き直す	(R5学校統廃合を踏まえた対応完了)
旧谷貝小学校	29	市道M1819号	R5	真壁町下谷貝天満宮向かいの交差点	見通しが悪いが、止まらず曲がってくる車がある。	警察署	路面標示の補修	R5完了
旧樺穂小学校	1	県道501号桜川土浦自転車道との交差点	H26	桜川市真壁町白井554-1の市営住宅前	リンリンロードとの交差点で事故が多い。	建設課	注意看板の設置	完了
教育委員会						児童生徒への注意喚起	適宜実施	
旧樺穂小学校	2	県道218号線	H26	桜川市真壁町白井611-1の古谷野商店前	東方面の見通しが悪い。	建設課	注意看板の設置	完了
教育委員会						児童生徒への注意喚起	適宜実施	
旧樺穂小学校	3	市道M2222号線	H26	桜川市真壁町下小幡24-1の上野興業付近	カーブで見通しが悪く、横断する際危険。	建設課	歩行者注意の路面標示	完了
旧樺穂小学校	4	県道149号線	R3	桜川市真壁町亀籠570桜川中学校正門前の道路	トラック等の大きな車の通りが多く、スピードも速い。途中道が狭い所がある。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	5	県道149号線	R3	樺穂橋	橋と川の高さが高く、強風が吹くと、帽子等が飛ばされやすい。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	6	市道0130号線	R3	樺穂橋の付近	ガードレールのない竹藪で、用水路もあり、落ちる危険がある。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	7	県道41号線	R3	桜川市真壁町白井554-10長岡郵便局前の横断歩道	信号と横断歩道があるが、大きな車の通りが激しい。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	8	市道M2517号線	R3	桜川市真壁町桜井188樺村石材前の用水路	歩道にはガードレールがあるが、手前になく危険である。	建設課	防護柵の設置	R5完了
旧樺穂小学校	9	市道M2389号線	R3	桜川市真壁町白井554-10長岡郵便局近くの用水路	ガードレールがなく、落ちる危険がある。	建設課	防護柵の設置	R5完了
旧樺穂小学校	10	県道41号線	R3	桜川市真壁町桜井261-2パーラーガディス付近の交差点	信号が無く、大きな道路を渡らなくてはならない。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施

令和7年度 桜川市通学路交通安全プログラムにおける対策箇所一覧表

学校名	箇所番号	路線名	追加年度	場所（周辺地番）	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策状況 (令和8年3月末時点)
旧樺穂小学校	11	県道41号線	R3	桜川市真壁町桜井261-2パーラーガディアスの交差点から南へ向かう道路	縁石がある歩道を歩くが、大きな車の通りが激しい。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	12	市道M2490号線	R3	桜川市真壁町白井833-1煎餅屋仙七南側の神社	木が生い茂り、見通しが悪い。	建設課	草刈り、除草対策	適宜実施
旧樺穂小学校	13	市道M2542号線	R3	桜川市真壁町桜井574大関ガーデン北側通り沿い	田んぼの用水路があり、落ちると危険である。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	14	県道218号線	R3	古谷野商店前の交差点	道が細く車通りが多い。白線があるが、ガードレールや縁石がない。側溝も剥き出しになっている。	筑西土木事務所	蓋の設置	完了
建設課						歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	R5完了	
旧樺穂小学校	15	県道41号線	R3	桜川市真壁町長岡434-1読売新聞真壁サービスセンター前の交差点	横断歩道と信号があるが、車通りが多い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	16	市道M2031号線	R3	樺穂小学校北門前の道路	道が細く歩道もないが、車通りが多い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	17	市道M2323号線	R3	樺穂小学校南門前の通り	歩道がなく、道も狭い。側溝に蓋がない。車が通ることが多い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	18	市道M2279号線	R3	桜川市真壁町長岡434-1読売新聞真壁サービスセンター沿いの側道	歩道がなく、道も狭い。側溝に蓋がない。車が通ることが多い。	建設課	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	R5完了
旧樺穂小学校	19	市道0128号線	R3	桜川市真壁町長岡258ENEOSセルフ前の交差点	横断歩道はあるが、信号がない。車の通りも多い。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	20	県道41号線	R3	桜川市真壁町長岡434-1読売新聞真壁サービスセンター前の道路	ガードレールで歩道があるが、狭く歩きにくい。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	21	県道41号線	R3	桜川市真壁町下小幡8-1嶺商事前の道路	横断歩道や信号がない大通りを渡らなくてはならない。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	22	県道41号線	R3	桜川市真壁町上小幡19ふるはし齒科付近の大通り	信号がないところを児童が渡らなくてはならない。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	23	市道M2079号線	R3	桜川市真壁町上小幡932-3いずみ産業(株)前の道路反対側の側道入ってすぐ	橋があるが、用水路のような川がある。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	24	県道41号線	R3	桜川市真壁町上小幡932-3いずみ産業(株)付近の道路	信号がない大通りを児童が渡らなくてはならない。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧樺穂小学校	25	県道41号	R5	樺穂小学校434-1読売新聞真壁サービスセンター前の交差点の南西の空き地	空き地の草が道路側にはびこっていて、白線の内側が通りづらい。	建設課	地権者に草刈りを通知	適宜実施
旧桜川中学校	1	県道148号線	H26	谷貝小学校付近	道幅4mで交通量が多く歩道がない。	筑西土木事務所	歩道の整備	完了
旧桜川中学校	2	市道0135号線	H26	真壁町白井の長岡郵便局裏リンロード交差点	交通量が多い道路で、民家の垣根があり、見通しが悪い。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧桜川中学校	3	県道41号線	H26	下小幡地区嶺商事前交差点	信号のない交差点で横断が困難。	警察署	「通学路強調シート」の設置	完了
旧桜川中学校	4	市道M2246号線	H26	桜川市真壁町長岡361-4番地(加登屋前交差点)	児童生徒が一時停止をせずに、交差点に進入することがある。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧桜川中学校	5	市道0126号線	H27	上谷津池付近	外灯がない。日没が早い時期の下校時、暗く見通しが悪い。	生活環境課	防犯灯(2基)の設置	完了
旧桜川中学校	6	市道0122号線	R3	桜川市真壁町長岡153-1の信号	南北に渡る際の青信号の時間が短い(現在20秒間)。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧桜川中学校	7	市道M2041号線	R3	桜川市真壁町上小幡947-1の交差点	横断歩道の白線が消えかかっている。	警察署	白線の引き直し	完了
旧桜川中学校	8	市道M2490号線	R3	桜川市真壁町白井833-5付近の道	左右に林や草原があり、人家がない(不審者の不安)。	生活環境課	看板の設置	R7完了
建設課						植栽の剪定	完了	
旧桜川中学校	9	市道0126号線	R3	桜川市真壁町亀熊2271-1付近の歩道	歩道に草が多い。樹木が垂れ下がっていて危険。	建設課	植栽の剪定	適宜実施
旧桜川中学校	10	市道0129号線	R3	桜川市真壁町東矢貝722-1の三叉路	横断歩道の白線が消えかかっている。	警察署	白線の引き直し	完了
旧桜川中学校	11	県道148号線	R3	桜川市真壁町下谷貝1676付近の歩道	南を向いて左側、歩道が行き止まりになっている。	筑西土木事務所	バイパスの早期開通を目指し、現県道の交通量減少を図る	事業中(バイパス)

令和7年度 桜川市通学路交通安全プログラムにおける対策箇所一覧表

学校名	箇所番号	路線名	追加年度	場所（周辺地番）	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策状況 (令和8年3月末時点)
旧桜川中学校	12	県道148号線	R6	真壁町上谷貝1214-1周辺から上谷貝信号まで	街灯がなく暗い	生活環境課	街灯の設置	事業中
旧桜川中学校	13	市道0231号線	R6	真壁町東矢貝25-1 東矢貝信号付近	見通しが悪く事故も起きている	建設課	注意喚起の看板または歩行者用ミラーの設置	R7完了
旧桃山学園	1	県道150号線	H26	桜川市真壁町田756-2の藤祥製菓前	大型車の通行があり、カーブで見通し悪く、歩道がない。	教育委員会	注意看板の設置 学校を通して注意喚起	完了
旧桃山学園	2	県道7号線	H26	桜川市塙世の塙世橋	歩道が車道方向に傾斜しており、歩道と車道の間に柵等がないため、児童が風にあおられ車道に飛び出す危険がある。	建設課	注意看板の設置	完了
旧桃山学園						教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧桃山学園	3	市道0238号線	H27	真壁町田380から1015付近	道幅が狭く、車の交通量も多く、歩道もないため危険。	建設課	注意看板の設置	完了
旧桃山学園	4	市道M4024号線	H28	新塙世橋	強風時あおられ危険。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧桃山学園	5	市道0237号線	H28	桃山学園付近	道幅が狭く見通し悪い。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧桃山学園	6	市道0237号線	H28	田村神社南西交差点	一時停止しない車があり、危険。	警察署	警らの強化	適宜実施
旧桃山学園						教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧桃山学園	7	市道M4024号線	H28	塙世・源法寺方面農道	道幅が狭く交通量多い。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧桃山学園	8	市道0136号線	H28	ストーン今井前交差点	交差点の見通しが悪く横断時危険である。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧桃山学園						教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧桃山学園	9	市道0136号線	H28	桜川市真壁町田157-1地先	カーブで見通しが悪く、交通量も多いため危険。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧桃山学園						教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧桃山学園	10	市道0237号線	H28	旧真壁小正門北交差点	道幅が狭く見通しが悪い。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧桃山学園	11	市道0132号線	H28	亀熊大橋	強風時あおられ危険。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧桃山学園	12	市道0133号線	H28	桜川市真壁町真壁189番地の交差点	信号が無く、事故多発。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧桃山学園	13	市道0133号線	H28	下宿交差点	信号はあるが、見通しが悪く横断時危険である。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧桃山学園	14	市道0133号線	H28	丸住ストア前交差点	信号がなく、交通量が多い。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧桃山学園	15	市道M2659号線	H28	吹上橋付近	人通りが少なく、防犯上不安。	警察署	警らの強化	適宜実施
旧桃山学園						生活環境課	街頭立哨	適宜実施
旧桃山学園	16	県道7号線	H28	上山尾地区	道幅が狭く、歩道がない。坂道でもあり、危険。	建設課	(仮称)上曾トンネル整備	R7完了
旧桃山学園						筑西土木事務所	(仮称)上曾トンネル整備	R7完了
旧桃山学園	17	県道7号線	H28	川原町交差点東側の陸橋	強風時あおられ危険。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	(通学路として通っていないため、完了)
旧桃山学園	18	市道0140号線	H26	桜川市真壁町椎尾2053付近	道幅が大変狭く、歩行者と車がすれ違う場合にも危険。	建設課	注意看板の設置	完了
旧桃山学園	19	県道41号線	H26	桜川市真壁町椎尾2022地先	3度道路を横断するようになるため危険。	建設課	注意看板の設置	完了
旧桃山学園						教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施

令和7年度 桜川市通学路交通安全プログラムにおける対策箇所一覧表

学校名	箇所番号	路線名	追加年度	場所（周辺地番）	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策状況 (令和8年3月末時点)
旧桃山学園	20	市道M4664号線	H26	桜川市真壁町東山田1680付近	道路が狭く、歩道がない。	建設課	注意看板の設置	完了
旧桃山学園	21	市道0140号線	H26	桜川市真壁町酒寄	道幅が非常に狭い。	建設課	注意看板の設置	完了
旧桃山学園	22	市道M4003号線	H29	桜川市飯塚1247付近	桃山学園がH30に開校するにあたって、新たな通学路に一部未舗装部分がある。	建設課	舗装	完了
旧桃山学園						生活環境課	防犯灯の設置(4基)	完了
旧桃山学園	23	市道0137号線	H29	桜川市真壁町田1124-1付近	U字溝に蓋がないため危険。	建設課	対応検討中	検討中
旧桃山学園	24	市道0137号線	H29	桜川市真壁町田1135付近	石材製品の置き方が整理されていない。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧桃山学園	25	市道0237号線	H29	桜川市真壁町田1080付近	見通し悪く、道幅も狭い交差点。	警察署	白線の引き直し	R5完了
旧桃山学園	26	市道0137号線	H29	桜川市真壁町伊佐々221付近	見通しが悪く危険。	生活環境課	防犯等の設置	完了
旧桃山学園	27	市道M4020号線	H29	桜川市真壁町田224付近	人家が少なく、街灯もないため暗い。	生活環境課	防犯等の設置	完了
旧桃山学園	28	市道M4020号線	H29	桜川市真壁町伊佐々100付近	道路標識の改修が必要。	建設課	対応検討中	検討中
旧桃山学園	29	市道M4093号線	H29	桜川市真壁町伊佐々70付近	舗装状況が悪く歩きにくい。	建設課	対応検討中	検討中
旧桃山学園	30	市道0137号線	H29	県道下妻真壁線との交差点から南	街灯がないため暗い。	生活環境課	防犯灯の設置(4基)	完了
旧桃山学園	31	河川管理用道路	H29	源法寺橋東側河川管理用道路	未舗装のうえ、街灯がないため暗い。	建設課	防犯灯の設置	完了
旧桃山学園						生活環境課	防犯灯の設置	完了
旧桃山学園	32	河川敷	H29	塙世橋東側河川管理用道路脇	葎が生い茂り不審者が隠れやすい。	筑西土木事務所	定期的な草刈り	適宜実施
旧桃山学園	33	市道M4304号線	H29	柿沼製粉第二工場北	未舗装で轍も深く歩きづらい。	建設課	砕石による補修	適宜実施
旧桃山学園	34	県道501号 桜川土浦自転車道	H29	リンリンロード通学域 全域	歩行通学者と自転車通学者が同じ時間帯に通行する際、危険な時がある。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧桃山学園	35	市道0237号線	H26	大島自動車前 変則交差点 (桜川市真壁町羽鳥)	狭い道で変則の交差点になっており、ブロック塀などで見通しも悪く、朝夕は交通量も多い。 以前、登校中の生徒の事故が発生した。	建設課	注意喚起の看板の設置	完了
旧桃山学園	36	県道150号線	H26	藤祥製菓南のカーブ	カーブで道幅が狭く、見通しも悪いが、大型車の通行があり、すれ違う際に危険である。	建設課	注意看板の設置	完了
旧桃山学園						教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧桃山学園	37	県道41号線	H26	桜川市真壁町酒寄 リンリンロード終点付近の変則交差点	北から県道を走行してくる車両が、下り坂でスピードが出ている場合が多い。朝夕は特に交通量も多く、東側から横断する際は、見通しも悪く危険。	筑西土木事務所	注意標識の設置	完了
旧桃山学園	38	県道501号 桜川土浦自転車道	H26	北椎尾(美容室f)西側から酒寄方面	リンリンロードに街灯がないので下校時、暗い。	生活環境課	街灯の設置	検討中
旧桃山学園	39	市道0137号線	H26	源法寺橋付近から真壁町伊佐々17-1付近まで	道路幅が狭く、交通量も多いため危険。	建設課	歩道の設置・拡幅(水路蓋掛け含む)	事業中
旧桃山学園	40	市道0237号線	H27	県道石岡筑西線から桃山学園まで	道路が狭く、歩道がなく交通量が多いため危険。	建設課	道路改良の実施	R7完了
旧桃山学園	41	市道0137号線	R3	桜川市真壁町田1135付近	道路が狭く、車が通ると危険。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧桃山学園	42	市道M4093号線	R3	桜川市真壁町伊佐々100付近	見通し悪く道路幅も狭い交差点、舗装状況が悪く歩きにくい。	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施
旧桃山学園	43	市道M4093号線	R4	真壁町伊佐々68鹿島香取社裏のT字路	見通しが悪く車との接触の危険性	建設課	ミラーの移設	完了

令和7年度 桜川市通学路交通安全プログラムにおける対策箇所一覧表

学校名	箇所番号	路線名	追加年度	場所（周辺地番）	通学路の状況・危険の内容	事業主体	対策内容	対策状況 (令和8年3月末時点)
旧桃山学園	44	市道0239号線	R4	真壁町東山田229増淵自動車商会前のりんりんと車道の交差点	見通しが悪く危険	建設課	ミラーの新設	R8年度以降
旧桃山学園	45	市道M4093号	R5	桜川市真壁町伊佐々85（鹿島香取神社近くの坂）	極端に道幅が狭い。	建設課	ミラー等の設置	R8年度以降
旧桃山学園	46	県道148号線	R6	真壁町椎尾315-4周辺 りんりんロードの交差点	車のスピードが速く危険に感じる（自転車側が一時停止）	教育委員会	児童生徒への注意喚起	適宜実施